

LICENSEE EVENT REPORT

CONTROL BLOCK:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

 (PLEASE PRINT OR TYPE ALL REQUIRED INFORMATION)

0	1	N	J	S	G	S	2	2	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	3	4	1	1	1	1	4			5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	---

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

CONT

0	1	L	6	0	5	0	0	0	3	1	1	7	0	7	1	6	8	1	8	0	8	0	7	8	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

EVENT DESCRIPTION AND PROBABLE CONSEQUENCES (10)

0 2 On July 16, 1981, the control operator received a low flow alarm on the service

0 3 water flow of No. 21 containment fan coil unit (CFCU). No. 21 CFCU was declared

0 4 inoperable and action statement 3.6.2.3.a was entered at 0550 hours on

0 5 July 16, 1981.

0 6

0 7

0 8

0	9	S	B	11	C	12	Z	13	I	N	S	T	R	U	14	T	15	Z	16	8	1	0	5	5	0	3	L	0
---	---	---	---	----	---	----	---	----	---	---	---	---	---	---	----	---	----	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

CAUSE DESCRIPTION AND CORRECTIVE ACTIONS (27)

1 0 The inlet transmitter was clogged with silt. It was removed from service and both

1 1 legs were blown down. The equalizer valve and both vent valves were flushed. The

1 2 transmitter was returned to service and tested satisfactorily. Action statement

1 3 3.6.2.3.a was terminated at 1456 hours, July 16, 1981. (81-54)

1 4

1	5	B	28	0	2	0	29	N/A	30	A	31	Low Flow Alarm	32
---	---	---	----	---	---	---	----	-----	----	---	----	----------------	----

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

1	6	Z	33	Z	34	NA	35	NA	36
---	---	---	----	---	----	----	----	----	----

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

1	7	0	0	0	37	Z	38	NA	39
---	---	---	---	---	----	---	----	----	----

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

1	8	0	0	0	40	NA	41
---	---	---	---	---	----	----	----

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

1	9	Z	42	NA	43
---	---	---	----	----	----

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

2	0	N	44	NA	45
---	---	---	----	----	----

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 808108180437 810807
PDR ADOCK 05000311
S PDR

NRC USE ONLY

NAME OF PREPARER Frank Dickey

PHONE 609-935-5100