

Boring on the circumference
Bohrung ϕ 8 (1× am Umfang)
Nach dem Bohren Lack ausbessern, und von der Innenseite mit Klebeband wasserdicht verschließen.
After boring repair the lacquer and close the hole from the inside by adhesive tape

Sealing of the surface
Versiegelung der Oberfläche mit Imprägnierlack
with impregnating lacquer

4

2

EDV Registriert

Stück	Benennung	Ifd. Nr.	Werkstoff	Werkstoff-Blatt/ Norm	Werkstoff-Prüfblatt/ Norm	Zeichng.-Nr.

Freimaßtoleranz DIN 7168
fein ☐ mittel ☒ grob ☐

Freimaßtoleranz DIN 8570
A ☐ B ☒ C ☐ D ☐

Oberflächen nach DIN ISO 1302

Urheberrecht DIN 34

Planer

Zchng.-Nr.

Hersteller

Zchng.-Nr.

	Tag	Name
1987		
Bearb.	04.08	Korn
Norm		
Prüfung/ Freigabe	04.08.	

TRANSNUKLEAR

Zchng.-Nr. 1-001-068-00-00

Auftr.-Nr. 2627/01

Maßstab 1:2 1:1

Container
BU-D Behälter

D-1

Index	Änderung	Tag	Name
b	00244	7.6.88	Korn
a	00233	30.11.87	Korn

Ersatz für:

Ersetzt durch: