N

SEE ENLARGED VIEW

№ 17 — T.P.U.

№ 21

POND № 1

№ 15 — T.P.U. — 200

№ 16 — W.P.

№ 12 — № 13 — № 14

№ 11 — T.P.U.

№ 10 — D.B. — W.P. — E.R.D.

№ 9 — T.P.U. — E.H.D.

№ 8 — T.P.U.

№ 7 — T.P.U. — W.P.

№ 3 — T.P.U.

№ 2 — T.P.U.

№ 4 — T.P.U. — D.B. — E.R.D.

№ 2-A — T.P.U.

№ 1 — T.P.U.

№ 5 — T.P.U. — E.R.D. — W.P.

D.B. — T.P.U.

№ 1-A — T.P.U. — D.B. — T.P.U. — W.P.

T.P.U.

W.P. — T.P.U.

№ 20

№ 19 — E.C.D.

№ 6 — T.P.U.

№ 18 — T.P.U.

RECIRULATING WATER COOLING RESERVOIR

TUCKERTON ROAD

N

8'

SLIDING DOOR

THIGH WIRE PANELS

SCALER

Be ANALYZER MODEL 200

WORK BENCH

7'

WORK BENCH

△ = RADIATION WARNING SIGN (4-PLCS)

ANY DEVIATION FROM THIS DRAWING MUST BE CLEARED THROUGH OUR ENGINEERING DEPARTMENT BEFORE PROCEEDING WITH CHANGE

REVISIONS

1	2	3

APPROVALS		
C. E.		
E. E.		
H. H.		
M. E.		
S. E.		

THE BERYLLIUM CORPORATION
READING, PENNA.

LOCATION OF Be ANALYZER IN ANALYTICAL LAB.

Revised	Drawn SHEPLER	DWG. NO. 6232-E
Date 7-11-68	Checked	
Scale 1"	Approved	

D-01